

Lieferform

Die Montage-Adapter-Platte Typ **MP-079-195-00** wird komplett mit dem für die Montage erforderlichem Zubehör ausgeliefert.

Montage-Schritte:

1. Einsetzen der Dübel



Zunächst werden die 4 Dübel in die Befestigungs-Öffnungen des ZT95-Anschlussträgers eingesteckt.

Dübel dazu ganz bis zum Anschlag eindrücken!



2.

Zubehör:

4x Geräteschraube 3,2x15
(für STIP-Montage)



4x Dübel für Anschlussträger
4x Montageschrauben
4x Kappen
(für Adapterplatten-Montage)



Montage der Platte auf den Anschlussträger



Nach dem Durchführen der Anschlusskabel durch die Öffnung der Adapterplatte wird diese mit den 4 Torx -Montageschrauben (TX10) auf den Anschlussträger verschraubt.

Hinweis:

Evtl. hervorstehende Putzkrallen finden in entsprechenden Vertiefungen auf der Rückseite Platz.



*) rückseitige Vertiefungen für evtl. hervorstehende Putzkrallen

3. Montage STIP-Anschlussträger



Die 4 selbstformenden Geräteschrauben einschrauben (ca. 5mm Luft lassen).

Nun die Systevo-Anschlusseinheit (79CM307Z1..4) für das IP-Touch Terminal auf den Platten-Ausschnitt aufsetzen, ausrichten und festschrauben.



4. Montage der Verschlusskappen



Vorsichtig aufsetzen...

Das Eindrücken der Kappen sollte vor dem Aufschieben des Systevo IP-Touch-Terminals erfolgen. Zu beachten ist dabei, dass die vorgeformte Kappe exakt auf die Torx-Schraube aufgesetzt werden sollte. Anschließend muss sie fest eingedrückt werden, damit sie in die Vertiefung eindringt. Dies dient dem Schutz vor dem Herausfallen bei späteren Reinigungsarbeiten.



... dann fest eindrücken!

Systevo IP-Touch Terminal, fertig montiert:

